

2024年长安区消防救援大队 1 月行政处罚单位公示

序号	行政处罚决定书文号	处罚日期	名称	地址	违法事实	处罚依据	处罚内容
1	长消行罚决字（2024）第 0001 号	二〇二四年一月四日	王青锋	\	春天花园小区 4 号楼电梯箱的火灾作出火灾事故原因认定，起火因为王青锋在维修过程中造成电气线路短路引发火灾，系过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项之规定	给予王青锋警告的行政处罚

2	长消行罚决字 (2024) 第 0002 号	二〇二四年 一月二十五 日	西安常安里酒店 有限公司	陕西省西安市长 安区韦曲街办滨 河大道 常宁里 商铺二楼三楼	单位店内主通道中部电 井房的电器线路敷设不 符合 要求（线路私拉乱 接）的隐患未整改完成	《中华人民共和 国消防法》第六十 六条之规定	给予西安常安 里酒店有限公司 责令停止使用并 处罚款人民币壹 仟元整的行政处 罚
3	长消行罚决字 (2024) 第 0003 号	二〇二四年 一月二十六 日	西安市 长安区 九街淑芬掌中串 串店	长安区西长安街 919 号长安万科 广场 A1-4, A2-3, A2-4	该单位一楼营业区吊顶 内中部电器线路 敷设 不符合《民用建筑电气 设计标准》 ( GB51348-2019) 8.1.6 “在有可燃物的 闷顶和封闭吊顶内明敷 的配电线路, 应采用金 属导管或金属槽盒布 线” 规定的 隐患已整 改, 但一楼营业区吊顶 内南侧电器线路敷设不 符合《民用建筑电气设 计标准》 ( GB51348-2019) 8.1.6 “在有可燃物的 闷顶和封闭吊顶内明敷	《中华人民共和 国消防法》第六十 六条之规定	给予西安市长 安区九街淑芬掌 中串串店一楼营 业区吊顶内南侧 电器线路责令停 止使用并处罚 款人民币壹仟元 整的行政处罚

					的配电 线路，应采用金属导管或金属槽盒布线”规定的隐患逾期未改		
4	长消行罚决字（2024）第0004号	二〇二四年一月三十日	西安科 阳新峰台球俱乐部有限公司（MA 台球长安万科广场店）	陕西省西安市长安区郭杜街办西长安街 909 号长安万科广场西区 C 座 4 楼 2 号商铺	<p>该单位吊顶内东侧电器线路敷设不符合《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）8.1.6“在有可燃物的闷顶和封闭 吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线”规定的隐患已整改， 但吊顶内西侧电器线路敷设不符合《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）8.1.6“在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线”规定的隐患逾期未改</p>	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安科阳新峰台球俱乐部有限公司（MA 台球长安万科广场店）吊顶内西侧电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚

5	长消行罚决字 (2024) 第 0005 号	二〇二四年 一月三十一 日	西安市长安区天 豪生鲜超市	西安市长安区韦 曲北街中段	单位存在店内疏散通道 被占用导致数量不足， 店内室内消火栓未保持 完好有效；火灾自动报 警系统损坏，不能正常 运行	《中华人民共和 国消防法》第六十 条第一款第一项 之规定	给予西安市长安 区天豪生鲜超市 罚款人民币壹万 元整；根据《中 华人民共和国消 防法》第六十条 第一款第一项之 规定，现决定给 予西安市长安 区天豪生鲜超市 罚款人民币壹万 元整；合并执行： 处罚款人民币贰 万元整的行政处 罚
6	长消行罚决字 (2024) 第 0006 号	二〇二四年 一月三十一 日	西安市长安区真 草堂足浴长安分 店	韦曲西街 66 号	你单位营业区东侧过道 私拉乱接电线敷设不符 合规定的隐患未整改完 成	《中华人民共和 国消防法》第六十 六条之规定	给予西安市长 安区真草堂足浴 长安分店责令停 止使用并处罚款 人民币叁仟元整 的行政处罚